



Ministerio de Educación
Guatemala

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EOUM "OSCAR DE LEÓN PALACIOS" JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CABECERA MUNICIPAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-09-0502-41	FECHA:	20/03/2025



Foto1: SUSTITUCIÓN DE PUERTA



Foto2: SUSTITUCIÓN DE PORTON PRINCIPAL



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE PUERTA DE METAL PARA BODEGA



Foto 4: SUSTITUCIÓN PISO CERAMICO



Foto 5: SUSTITUCIÓN DE INODORO



Foto 6: PINTURA DE PARED INTERIORES Y EXTERIORES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EOUM "OSCAR DE LEÓN PALACIOS" JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CABECERA MUNICIPAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-09-0502-41	FECHA:	20/03/2025




Foto 7: PINTURA EN MAL ESTADO



Foto 8: PINTURA DETERIORADA



Foto 9: REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL EN MAL ESTADO



Foto 10: REPARACIÓN DE MURO DETERIORADO



Foto 11: REPARACIÓN DE COLUMNAS INESTABLES



Foto 12: REPARACIÓN DE PARED EN MAL ESTADO.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público