

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN ILDEFONSO IXTAHUACÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LA LAGUNETA, ALDEA ACAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-09-0505-41	FECHA:	02/06/2025




Foto 1: Entechado y Canales



Foto 2: Entechado y Canales




Foto 3: Puertas



Foto 4: Puertas




Foto 5: Sustitución de Deposito de Agua



Foto 6: Sustitución de Pila

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

