

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Ildefonso Ixtahuacán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB anexo a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Papal, San Ildefonso Ixtahuacán, Huehuetenango
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-09-0506-41	FECHA:	20 de marzo de 2025



portón de metal de 5.90 mts. X 2.00 mts.



Muro perimetral de block



Muro perimetral de block



muro perimetral de block, tubo hg y maya galvanizada




muro perimetral de block, tubo hg y malla galvanizada



muro perimetral de block, tubo hg y malla galvanizada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

