

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM "ZOILA MARINA CATALÁN VIUDA DE HERNÁNDEZ"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA ACAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-09-0509-41	FECHA:	10/10/2025




FOTO 1: SUSTITUCIÓN DE PUERTAS DE SERVICIO SANITARIOS




FOTO 2: SUSTITUCIÓN DE PUERTAS DE SERVICIO SANITARIOS



FOTO 3: SUSTITUCION DE PORTON



FOTO 4: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE METAL DE VENTANA



FOTO 5: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE METAL DE VENTANA



FOTO 6: SUSTITUCIÓN DE PISO DE CEMENTO DE CONCRETO

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotografías adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la COPB
Zoila Marina Catalán Viuda de Hernández

Firma y Sello Director Centro Educativo Público
San Ildefonso Ixtahuacán

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR





DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM "ZOILA MARINA CATALÁN VIUDA DE HERNÁNDEZ"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA ACAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-09-0509-41	FECHA:	10/10/2025



FOTO 7: SUSTITUCIÓN DE PISO DE CEMENTO DE CONCRETO



FOTO 8: SUSTITUCION DE DEPOSITO DE AGUA DE 2500 LITROS



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la COPB Zoila Marina Catalán Viuda de Hernández	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---