

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM "ZOILA MARINA CATALÁN VIUDA DE HERNÁNDEZ"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA ACAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-09-0509-41	FECHA:	4/12/2025




FOTO 1: SUSTITUCIÓN DE PUERTAS DE SERVICIO SANITARIOS




FOTO 2: SUSTITUCIÓN DE PUERTAS DE SERVICIO SANITARIOS



FOTO 3: SUSTITUCIÓN DE PORTON




FOTO 4: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE METAL DE VENTANA



FOTO 5: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE METAL DE VENTANA



FOTO 6: SUSTITUCIÓN DE PISO DE CEMENTO DE CONCRETO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OEF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM "ZOILA MARINA CATALÁN VIUDA DE HERNÁNDEZ"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA ACAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-09-0509-41	FECHA:	4/12/2025




FOTO 7: SUSTITUCIÓN DE PISO DE CEMENTO DE CONCRETO




FOTO 8: SUSTITUCION DE DEPOSITO DE AGUA DE 2500 LITROS

[illegible][illegible][illegible]

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPA



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

