

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM "ZOILA MARINA CATALÁN VIUDA DE HERNÁNDEZ"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA ACAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-09-0509-41	FECHA:	4/12/2025



FOTO 1: SUSTITUCIÓN DE PUERTAS DE SERVICIO SANITARIOS




FOTO 2: SUSTITUCIÓN DE PUERTAS DE SERVICIO SANITARIOS




FOTO 3: SUSTITUCION DE PORTON




FOTO 4: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE METAL DE VENTANA




FOTO 5: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE METAL DE VENTANA



FOTO 6: SUSTITUCIÓN DE PISO DE CEMENTO DE CONCRETO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la COPB  	Firma y Sello Director Centro Educativo Público  
--	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM "ZOILA MARINA CATALÁN VIUDA DE HERNÁNDEZ"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA ACAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-09-0509-41	FECHA:	4/12/2025



FOTO 7: SUSTITUCIÓN DE PISO DE CEMENTO DE CONCRETO








FOTO 8: SUSTITUCION DE DEPOSITO DE AGUA DE 2500 LITROS



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la COPB	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---

