



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Ildefonso Ixtahuacán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB Anexo a Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Vega de Polajá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-09-0510-41	FECHA:	10/10/2025



Foto 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada calibre 26 de 10 pies



Foto 2: Sustitución de lámina, por lámina troquelada calibre 26 de 11 y 12 pies




Foto 3: Sustitución de soporte de madera, por metal




Foto 4: Sustitución de soporte de madera, por metal



Foto 5: Sustitución de balcones de metal




Foto 6: Mejoramiento de canales y bajadas de agua pluvial

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

