

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Ildefonso Ixtahuacán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB Anexo a Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Vega de Polajá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-09-0510-41	FECHA:	11/11/2025




Foto1: Traslado de la lámina troquelada calibre 26 de 10, 11 y 12 pies



Foto 2: Traslado de los tubos rectangulares de 2x3 y tubos cuadrados de 4x4. Ch 16




Foto 3: Sustitución de soporte de madera, por metal




Foto 4: Sustitución de la lámina por lámina troquelada



Foto 5: Traslado de balcones nuevos



Foto 6: Sustitución de balcones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

