

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒ X

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHEUTENANGO	MUNICIPIO:	SAN ILDEFONSO IXTAUACÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL GRANADILLO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-09-0512-41	FECHA:	4 DE JUNIO DE 2025



Foto 1: La malla se encuentra deteriorada



Foto 2: En su totalidad el circulado está en pésimas condiciones.



Foto 3: El piso de cemento se encuentra levantado.



Foto 4: El piso de cemento se encuentra engrietado en varias direcciones.




Foto 5: La estructura metálica de las ventansa se encuentra sin vidrios




Foto 6: La estructura de las ventanas presenta oxidación y en mal estado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHEUTENANGO	MUNICIPIO:	SAN ILDEFONSO IXTAUACÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL GRANADILLO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-09-0512-41	FECHA:	4 DE JUNIO DE 2025




Foto 7: El depósito de agua es demasiado pequeño.



Foto 8: La caja de registro de agua potable se encuentra quebrada y sus accesorios presenta oxidación.



Foto 9: La pila de la cocina no presenta desnivel para que fluya el agua hacia la dirección correcta.




Foto 10: La reposadera de los desechos de la cocina, se encuentra en mal estado

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

