

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Ildefonso Ixtahuacán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB anexo a EORM caserío Tumiche	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Tumiche, aldea Acal, San Ildefonso Ixtahuacán, Huehuetenango
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-09-0514-41	FECHA:	29/08/2025




Foto 1: sustitucion de cubierta en un 75%



Foto 2: sustitucion de torta de cemento por piso de granito



Foto 3: cambio de iluminacion en el sistema electrico



Foto 4: avanzando en la torta de concreto para la cocina



Foto 5: pintura en las paredes




Foto 6: sustitucion de tomacorrientes, apagadores y lamparas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Antonio Ramírez Felipe

Firma y sello del Presidente de la OPF




César Humberto García Martínez

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

