

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Ildefonso Ixtahuacán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB anexo a EORM caserio Tumiche	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Tumiche, aldea Acal, San Ildefonso Ixtahuacán, Huehuetenango
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-09-0514-41	FECHA:	29/08/2025




Foto1: cubierta de lamina finalizado




Foto 2: sustitucion de piso de torta por granito



Foto 3: cambio de luces y sistema electrico




Foto 4: torta de cemento finalizado en la cocina



Foto 5: una escuela pintada



Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Antonio Ramírez Felipe Firma y sello del Presidente de la OPF	 César Humberto García Martínez Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---

