



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Ildefonso Ixtahuacán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB Anexo a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Laguneta, aldea Vega de Polajá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-09-0516-41	FECHA:	29/08/2025




Foto1: PRIMER MODULO TERMINADO



Foto 2: CAMBIO MODULO 2



Foto 3: PATIO TERMINADO



Foto 4: CAMBIO TECHO DEL PATIO



Foto 5: CAMBIO DE LAMINA DURALITA POR TROQUELADA




Foto 6: CAMBIO DE LAMINA DURALITA POR TROQUELADA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

MARÍA PÉREZ FELIPE

Firma y sello del Presidente de la OPE



EDUARDO FEDERICO MÉNDEZ MALDONADO
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

