



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA HAMACA, ALDEA LA VEGA DE SAN MIGUEL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-09-0517-41	FECHA:	20/03/2025



Foto1: CAMBIO DE LAMINA POR LÁMINA TROQUELADA



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE PORTON PRINCIPAL



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE PUERTA DE METAL PARA BAÑOS



Foto 4: CAMBIO DE ESTRUCTURA DE METAL POR METAL



Foto 5: CAMBIO DE ESTRUCTURA DE METAL POR METAL




Foto 6: MANTENIMIENTO DE TECHO DE UN MÓDULO DE AULAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

María Teresa C.M.

Firma y sello del Presidente de la QPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

