

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	huehuetenango	MUNICIPIO:	San Ildefonso Ixtahuacán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB anexo a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Ixcantzey, Aldea Vega de San Miguel
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-09-0518-41	FECHA:	20 de agosto de 2025




Foto 1: Instalación de bomba nueva sumergible, incluye tubería y sistema eléctrico



Foto 2: Remozamiento con sanitarios nuevos (5 sanitarios)




Foto 3: Remozamiento completo de módulo de 5 sanitarios incluye 2 depósitos de agua




Foto 4: Sistema de drenaje y fosa séptica remozado




Foto 5: Puerta con necesidad de remozamiento (cambio)





Foto 6: Piso de torta de cemento sustituido por piso de granito (Aula 1 incluye corredor)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Santiago Ordóñez Domingo
Firma y sello del Presidente de la OPF




Lucy Emmanuel Sutherland Villatoro
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

