



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN ILDEFONSO IXTAHUACÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB. "CÉSAR JULIO MÉRIDA VÁSQUEZ"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CABECERA MUNICIPAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-09-0540-45	FECHA:	20/03/2025



Foto 1: Filtración terraza corredor



Foto 2: Filtración terraza Sala de Maestros



Foto 3: Estudio de caídas de agua en la terraza



Foto 4: Midiendo la longitud de la terraza



Foto 5: Estudio de daños en la terraza



Foto 6: Daños en la terraza, que provocan la filtración de agua

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la ORF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---