

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL CANUTILLO, ALDEA EL PAPAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-09-1520-41	FECHA:	18/11/2025




SUSTITUCIÓN DE PISO GRANITO




SUSTITUCIÓN DE PISO GRANITO




SUSTITUCIÓN DE LOSA DE PATIO




SUSTITUCIÓN DE LOSA DE PATIO



SUSTITUCIÓN DE LOSA DE PATIO



 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

