

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒


DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL CANUTILLO, ALDEA EL PAPAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-09-1520-41	FECHA:	25/11/2025



SUSTITUCIÓN DE PISO GRANITO




SUSTITUCIÓN DE PISO GRANITO




SUSTITUCIÓN DE LOSA DE PATIO





SUSTITUCIÓN DE LOSA DE PATIO



SUSTITUCIÓN DE LOSA DE PATIO



SUSTITUCIÓN DE LOSA DE PATIO

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

