

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Ildefonso Ixtahuacán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Centro Oficial de Preprimaria Bilingüe Anexo a Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Mariposa, aldea La Vega San Miguel
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-09-4780-41	FECHA:	02 de junio de 2025



Foto 1: Pintura deteriorada dentro y fuera de las aulas




Foto 2: Pintura deteriorada dentro y fuera de las aulas



Foto 3: Sustitución de piso torta de cemento



Foto 4: Sustitución de piso agrietada



Foto 5: Sustitución de piso dentro de las aulas



Foto 6: puertas con pintura deteriorada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Francisca Ordóñez Domingo

Firma y sello del Presidente de la OPF

Juan Pérez López

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Ildefonso Ixtahuacán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Centro Oficial de Preprimaria Bilingüe Anexo a Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Mariposa, aldea La Vega San Miguel
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-09-4780-41	FECHA:	02 de junio de 2025




Foto 1: Sustrucción de chapas en mal estado



Foto 2: Sustrucción de techo con lámina deteriorada

S




Foto 3: Puertas despetradas




Foto 4: Sustrucción de chapas




Foto 5: Sustrucción de laminas




Foto 6: Sustrucción de vidrios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Francisca Ordóñez Domingo

Firma y sello del Presidente de la OPE

Juan Pérez López

Firma y Sello Director Centro Educativo Público