

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE


X

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAL ILDEFONSO IXTAHUACAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CENTRO OFICIAL PRE-PRIMARIO BILINGÜE ANEXO A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA MARIPOSA, ALDEA LA VEGA DE SAN MIG
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-09-4780-41	FECHA:	3/09/2025



1: SUSTITUCIÓN DE PISO PORPISO GRANITO



2: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE TECHO




3: MANTENIMIENTO A PUERTAS DE AULAS



4: SUSTITUCIÓN DE VIDRIOS



5: PINTURA EN MODULOS



6: PINTURA EN MODULOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR
Francisca Ordóñez Domingo
Consejo de Padres de Familia

Firma y Sello Director Centro Educativo Público
Juan Pérez López
Dirección
Escuela Oficial Rural Mixta
Caserio La Mariposa
Aldea La Vega de San Miguel
Huehuetenango