

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE


POSTERIOR

X


DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAL ILDEFONSO IXTAHUACAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CENTRO OFICIAL PRE-PRIMARIO BILINGÜE ANEXO A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA MARIPOSA, ALDEA LA VEGA DE SAN MIG
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-09-4780-41	FECHA:	3/09/2025




1: SUSTITUCIÓN DE PISO POR PISO GRANITO




2: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE TECHO



3: MANTENIMIENTO A PUERTAS DE AULAS



4: SUSTITUCIÓN DE VIDRIOS



5: PINTURA EN MODULOS



6: PINTURA EN MODULOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Francisca Ordóñez Domingo

Firma y sello del Presidente de la OPR

Juan Pérez López

Firma y Sello Director Centro Educativo Público