

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN ILDEFONSO IXTAHUACÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL POZO, ALDEA EL PAPAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-09-5332-42	FECHA:	29 DE AGOSTO DE 2025




Foto1: Puertas en buen estado




Foto 2: Sustitución de piso




Foto 3: Sustitución de piso




Foto 4: Sustitución de baños




Foto 5: Reparación de muro perimetral



Foto 6: Pared en buen estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Filemon Gómez López</i> Filemón Gómez López Firma y sello del Presidente de la OPF	<i>Rovín Arturo Lucas Galindo</i> Rovín Arturo Lucas Galindo Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---



Foto 7: Sustrucción de piso de concreto



Foto 8: Sustrucción de piso




Foto 9: Sustrucción de piso por granito



Foto 10: Puertas de los baños en buen estado




Foto 11: Pared de los baños en buen estado



Foto 12: Malla galvanizada en buen estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Filemon Gómez López

Firma y sello del Presidente de la O.P.



Rovín Arturo Lucas Galindo

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

