

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒


DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Ildefonso Ixtahuacán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB de Telesecundaria Caserio Chejoj	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CHEJOJ ALDEA VEGA DE SAN MIGUEL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-09-6068-45	FECHA:	4/12/2025




SUSTITUCIÓN DE PISO GRANITO




SUSTITUCIÓN DE VIDRIOS



SUSTITUCIÓN DE MALLA GALVANIZADA





REPARACIÓN PORTON DE MALLA



SUSTITUCIÓN DE PUERTA DE METAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	--	---