



Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA BÁRBARA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL ARROYO, ALDEA CICOL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-10-0001-42	FECHA:	20 de Marzo de 2025



Foto 1: Reparación de muro perimetral



Foto 2: Mantenimiento a estructura de soporte de metal



Foto 3: Sustitución de ventana por ventana corrediza



Foto 4: Sustitución de estructura de metal por metal



Foto 5: Sustitución de capote



Foto 6: sustitución de planchas de metal de 3 hornillas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro.

Arturo Lopez

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público,





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA BÁRBARA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL ARROYO, ALDEA CICOL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-10-0001-42	FECHA:	20 de Marzo de 2025



Foto 9: Mantenimiento a balcones de metal



Foto 8: sustitución de lamina por lámina troquelada calibre 26



Foto 9: Mantenimiento a balcones de metal




Foto 10: sustitución de depósito de agua



Foto 11: Mantenimiento de puerta



Foto 12: Sustitucion de baranda

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OEF RURAL MIXTA	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---