

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Bárbara
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos, anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Pacate, aldea Xoconilaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-10-0002-42	FECHA:	12 de Septiembre de 2025



Foto1: Sustrución y mantenimiento de puertas en aulas




Foto 2: Reparación y mantenimiento de ventanas en aula



Foto 3: Sustrución de piso de torta de concreto por piso de granito en aulas



Foto 4: Sustrución de piso de torta de concreto por piso de granito en patio de aula




Foto 5: Reparación y mantenimiento de puertas en aulas



Foto 6: Sustrución de piso de torta de concreto por piso de granito en patio de aula

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Alfredo Cruz Sales Matio
Firma y sello del Presidente de la OPF



Jackeline Yusara López López
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Bárbara
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos, anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Pacate, aldea Xoconilaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-10-0002-42	FECHA:	12 de Septiembre de 2025



Foto 7: Sustrucción de sanitarios



Foto 8: Sustrucción de sanitarios




Foto 9:




Foto 10:




Foto 11:




Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Alfredo Cruz Sales Matio
Firma y sello del Presidente de la OPF



Jackeline Yusara López López
Firma y Sello Director Centro Educativo Público