



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Bárbara
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Pavantzilom, Aldea Tojcail
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-10-0004-42	FECHA:	20 de Marzo de 2025.



Foto 1: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26.




Foto 2: Sustrucción de soporte de madera, por metal.



Foto 3: Sustrucción de puertas en servicios sanitarios.



Foto 4: Sustrucción de portón de metal.



Foto 5: Sustrucción de portón de metal.



Foto 6: Sustrucción de piso de granito.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Augusto Gomez U.

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Bárbara
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Pavantzolom, Aldea Tojcail
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-10-0004-42	FECHA:	20 de Marzo de 2025.



Foto 7: Sustritución de barandas de metal.



Foto 8: Sustritución de barandas de metal.



Foto 9: Reparación de muro perimetral.



Foto 10: Reparación de tubo hg y malla galvanizada.



Foto 11: Reparación de planchas de concreto de patio.



Foto 12: Mejoramiento de estufa rural.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Augusto Guzmán U.

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒




DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Bárbara
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Pavantzóm, Aldea Tojcall
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-10-0004-42	FECHA:	20 de Marzo de 2025.



Foto13: Sustitución de muebles de cocina.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hoja.

Augusto Gamero U.

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

