

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA BARBARA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO JOLON-TZAJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-10-0014-43	FECHA:	20/03/25



Foto 1: Reparación de tubo HG y malla galvanizada.



Foto 2: Sustitución de estufa rural.



Foto 3: Sustitución de mejoramiento de mesas con cemento y azulejo.



Foto 4: sustitucion de pilas con accesorios.



Foto 5: Sustitución de balcones de metal.



Foto 6: Sustitución de depósito de agua.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPA
Escuela Oficial Rural Mixta
Caserio Jolon-tzaj
Chicol, Huehuetenango

Firma y Sello Director Centro Educativo Público
DIRECCION
Escuela Oficial Rural Mixta
Caserio Jolon-tzaj
Chicol, Huehuetenango

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA BARBARA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO JOLON-TZAJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-10-0014-43	FECHA:	20/03/2025



Foto 7: reparación de cuneta de concreto



Foto 8: reparación de banqueta de concreto



Foto 9: reparación de tapadera de caja

Foto 10:

Foto 11:

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y numerar el Registro de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Comunidad Chilol.



Firma y Sello Director Centro Educativo Publico

