

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Bárbara
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chuen, aldea Sacpic
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-0017-43	FECHA:	29 de Agosto de 2,025



Foto1: Sustrucion de techo.




Foto 2: Sustrucion de capote de metal.




Foto 3: Sustrucion de puertas en servicio sanitario.




Foto 4: Sustrucion de cubierto de lamina.




Foto 5: Sustrucion de de cubierto de lamina.




Foto 6: Sustrucion de balcones de mental.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR

Firma y Sello Director Centro Educativo Público