



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA BÁRBARA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO YERBABUENA, ALDEA SACPIC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-10-0025-43	FECHA:	20 de Marzo de 2025



Foto1: Sustitución de lámina por lámina troquelada



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de metal, por metal



Foto 3: Sustitución canal de metal por metal calibre 26, con portante, tapones y bajadas



Foto 4: Sustitución de depósito de agua



Foto 5: Sustitución de plancha de metal de 3 hornillas



Foto 6: Repello de muro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Eduin ep
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA BÁRBARA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO YERBABUENA, ALDEA SACPIC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-10-0025-43	FECHA:	20 de Marzo de 2025



Foto 7: Reparación de muro con malla galvanizada




Foto 8: Pintura en uros exteriores e interiores



Foto 9: Sustitución de llaves de paso



Foto 10: Sustitución de puerta



Foto 11: Sustitución de piso de torta de concreto



Foto 12: Sustitución de ducto eléctrico + accesorios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

