



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA BÁRBARA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SOCOLAJ, ALDEA TOJCHIGUEL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-10-0028-43	FECHA:	11/03/2025



Foto 1: Sustrución de piso de torta de concreto



Foto 2: Sustrución de puertas de metal



Foto 3: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 4: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 5: Sustrución de lámina



Foto 6: Sustrución de lámina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rudy Oracio López López
Firma y sello del Presidente de la OPR, Huehuetenango

Tomás Pérez Pérez
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

