



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Bárbara
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Estancia, aldea Tojchiguel
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-10-0031-43	FECHA:	18 de agosto de 2025




Foto 1: sustitución de techo de lámina troquelada calibre 26



Foto 2: sustitución de estructura de soporte de madera, por metal.



Foto 3: sustitución de piso de torta de concreto.




Foto 4: mano de obra especializada.




Foto 5: canales y bajadas de agua pluvial




Foto 6: pintura en muro exteriores e interiores.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Bárbara
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Estancia, aldea Tojchiguel
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-10-0031-43	FECHA:	18 de agosto de 2025



Foto 7: servicios sanitarios y sus accesorios




Foto 8: muros perimetrales



Foto 9: red de agua potable.



Foto 10: reparación y mantenimiento de cisternas/depósitos de agua.





Foto 11: reparación del sistema eléctrico.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

