



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Bárbara
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Estancia, aldea Tojchiguel
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-10-0031-43	FECHA:	26 de agosto de 2025



Foto 1: sustitución de techo de lámina troquelada calibre 26



Foto 2: sustitución de estructura de soporte de madera, por metal.




Foto 3: sustitución de piso de torta de concreto.




Foto 4: mano de obra especializada.



Foto 5: canales y bajadas de agua pluvial



Foto 6: pintura en muro exteriores e interiores.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Bárbara
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Estancia, aldea Tojchiguel
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-10-0031-43	FECHA:	26 de agosto de 2025



Foto 7: servicios sanitarios y sus accesorios



Foto 8: muros perimetrales




Foto 9: red de agua potable.




Foto 10: reparación y mantenimiento de cisternas/depósitos de agua.




Foto 11: reparación del sistema eléctrico.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

