

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA BÁRBARA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CENTRO OFICIAL DE PREPRIMARIA BILINGÜE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LAS RUINAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-10-0044-41	FECHA:	20/06/2025



Foto 1: colocación de techado en area descubierta.



Foto 2: colocacion de canales y bajadas de agua pluviales.



Foto 3: instalacion de de sistema electrico y lámparas ahorradoras.



Foto 4: colocacion de piso de granito.



Foto 5: pintado de puerta.




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y finalizar el registro de hojas.

 Firma y sello del Presidente		 Firma y Sello Director Centro	
---	---	---	---