

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA BÁRBARA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXA A EORM.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO RANCHO VIEJO, ALDEA TOJCAIL, SANTA BÁRBARA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-10-0049-41	FECHA:	18/03/2025



Foto 1: Sustitución de piso por piso de torta de concreto



Foto 2: Sustitución de chapa Yale



Foto 3: Pintura de la escuela



Foto 4: Pintura de servicios sanitarios



Foto 5: Mantenimiento de puerta de servicios sanitarios



Foto 6: Sustitución de balcones de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas

<i>Lisandro Luis Velasquez</i> Firma y sello del Presidente de la OPF	<i>[Firma]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

