



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA BÁRBARA HUEHUETENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHICOL SANTA BÁRBARA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-10-0554-43	FECHA:	26/08/2025



Foto1: 9 . Pintura en Portón



Foto 2: 6.1 Sustitución de balcones de metal



Foto 3: 9.1 Sustitución de malla galvanizada por electromalla




Foto 4: 10.1 Instalación de Rotoplas



Foto 5: 10 Sustitución inodoros



Foto 6: 1. Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA BÁRBARA HUEHUETENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHICOL SANTA BÁRBARA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-10-0554-43	FECHA:	26/08/2025




Foto1: 9 . Pintura en Muros



Foto 2: 6.1 Pintura en Paredes



Foto 3: 9.1 Sustitución de techo de lámina por lámina troquelada




Foto 4: 10.1 Pintada de puertas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

