

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Bárbara
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA CRUZ QUEMADA, SANTA BÁRBARA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Cruz Quemada, Santa Bárbara
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-10-0561-43	FECHA:	02/06/2025



Foto1: Reparación de losa de concreto en patio



Foto 2: Soporte dañado y rotoplas en mal estado




Foto 3: Cubierta de lamina con agujeros en rampa



Foto 4: Porton dañado y chapa falsa



Foto 5: vidrios de ventanas quebrados y manchados






Foto 6: lámparas eléctricas dañadas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la Comunidad





Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Bárbara
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA CRUZ QUEMADA, SANTA BÁRBARA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Cruz Quemada, Santa Bárbara
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-10-0561-43	FECHA:	02/06/2025



Foto7: porton de malla en mal estado




Foto 8: Porton en mal estado



Foto 9: Rotoplas en mal estado




Foto 10: pintura de barandas desgastada



Foto 11: Rotoplas con fuga de agua



Foto 12: cables de luz en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

