

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Bárbara
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA CRUZ QUEMADA, SANTA BÁRBARA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Cruz Quemada, Santa Bárbara
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-10-0561-43	FECHA:	02/06/2025



Foto1: Cementado de losa en patio



Foto 2: Instalando soporte para proteger rotoplas




Foto 3: Colocación de cubierta de lámina




Foto 4: Soldando portón y colocación de chapas de portón.



Foto 5: Instalando vidrios



Foto 6: Instalación eléctrica

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y numerar el número de hojas.

[Firma manuscrita]

Firma y sello del Presidente de la Q.E. Aldea Cruz Quemada



[Firma manuscrita]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Bárbara
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA CRUZ QUEMADA, SANTA BÁRBARA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Cruz Quemada, Santa Bárbara
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-10-0561-43	FECHA:	




Foto7: Instalación de portón principal




Foto 8: Pintando portón




Foto 9: Instalación de nuevo rotoplas



Foto 10: Aplicación de pintura en barandas



Foto 11: Instalación de tubería en rotoplas



Foto 12: Instalación de cable eléctrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

