

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Bárbara
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA CRUZ QUEMADA, SANTA BÁRBARA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Cruz Quemada, Santa Bárbara
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-10-0561-43	FECHA:	28/08/2025



Foto 7: Portón principal nuevo



Foto 8: Reparacion de portón




Foto 9: Instalacion de rotoplas nuevo



Foto 10: Baranda pintada




Foto 11: Rotoplas nuevo



Foto 12: Intalacion electrica

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Bárbara
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA CRUZ QUEMADA, SANTA BÁRBARA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Cruz Quemada, Santa Bárbara
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-10-0561-43	FECHA:	28/08/2025




Foto1: Losa de patio terminada



Foto 2: Nueva instalación de soporte y rotoplas



Foto 3: cubierta de lámina en rampa



Foto 4: Portón reparado




Foto 5: vidrios nuevos instalados




Foto 6: Sistema eléctrico reparado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente del Consejo Escolar





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

