

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Bárbara
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Tojchiguel santa Bárbara
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-10-6196-45	FECHA:	20/03/025



Foto1: mejoramiento puerta de metal




Foto 2: mejoramiento de ventanas



Foto 3: mejoramiento de piso de torta de concreto e el aula



Foto 4: mejoramiento piso de granito en el aula



Foto 5: mejoramiento de repello en muro del aula



Foto 6: Mejoramiento de lámina, por lámina troquelada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Edgar Gómez Sánchez
Firma y sello del Presidente de la OPR

Wilson Alfredo Carrillo Hernández
Firma y Sello Director Centro Educativo Público Aldea Tojchiguel Santa Bárbara

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Bárbara
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Tojchiguel santa Bárbara
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-10-6196-45	FECHA:	20/03/2025



Foto 8: Mejoramiento de elementos de Fijación




Foto 9: Mejoramiento a estructura de soporte de metal


Empty space for additional observations or notes.

Empty space for additional observations or notes.


Empty space for additional observations or notes.

Empty space for additional observations or notes.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Edgar Gomez Sanchez
 Firma y sello del Presidente de la O.P.




 Wilson Alfredo Carrillo Hernández
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

