



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	LA LIBERTAD
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CHAMPEN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CHAMPÉN OJO DE AGUA, ALDEA HUICA, LA L
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-11-0014-43	FECHA:	21 DE ABRIL DE 2025



Foto1: repello en baños



Foto 2: sustitucion de lamina en cocina



Foto 3: Sustitucion de puertas de sanitarios




Foto 4:




Foto 5: Reparacion de estufa rural



Foto 6: Reparacion de malla

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

NOELIA MARTINEZ
Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

