

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	LA LIBERTAD
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CHAMPEN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CHAMPÉN OJO DE AGUA, ALDEA HUICA, LA LIBERTAD
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-11-0014-43	FECHA:	31 DE JULIO DE 2025



Foto 1: repello en baños




Foto 2: sustitucion de lamina en cocina




Foto 3: Sustitucion de puertas de sanitarios



Foto 4: SUSTITUCION DE VENTANAS



Foto 5: Reparacion de estufa rural




Foto 6: Reparacion de malla

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>NOELIA MARTINEZ</i> Firma y sello del Presidente de la OPF	<i>[Firma]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--