

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Jutal, La Libertad, Huehuetenango
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-11-0015-43	FECHA:	21/11/2025



Foto 1: Renglón 1. Sustitución de ventanas de metal



Foto 2: Renglón 1. Sustitución de ventanas de metal



Foto 3: Renglón 2. Sustitución de torta de cemento, por piso granito



Foto 4: Renglón 3. Sustitución de techo, por lámina troquelada



Foto 5: Renglón 3. Sustitución de techo, por lámina troquelada



Foto 6: Renglón 5. Pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Abraham E. Delcent

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Palmira Nueva, La Libertad, Huehuetenango.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-11-0015-43	FECHA:	21/11/2025



Foto 7: Renglón 6. Sustitución de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal



Foto 8: Renglon 7. Reparación de cuneta de concreto con soporte de electromalla



Foto 9: Renglón 9. Mejoramiento de canal de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Abraham De Leon

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

