Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO [ ] DURANTE [ ] POSTERIOR [x]

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Jutal, La Libertad, Huehuetenango
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-11-0015-43	FECHA:	24/11/2025

Foto 1: Renglón 1. Sustitución de ventanas de metal

Foto 2: Renglón 1. Sustitución de ventanas de metal

Foto 3: Renglón 2. Sustitución de torta de cemento, por piso granito

Foto 4: Renglón 3. Sustitución de techo, por lámina troquelada

Foto 5: Renglón 3. Sustitución de techo, por lámina troquelada



Foto 6: Renglón 5. Pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Abraham E Delcont.
Firma y sello del Presidente de la OPF

E.O.R.M. Caserío El Jutal
Consejo de Padres de Familia
La Libertad, Huehuetenango

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

DIRECCIÓN

Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO [ ] DURANTE [ ] POSTERIOR [x]

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Palmira Nueva, La Libertad, Huehuetenango
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-11-0015-43	FECHA:	24/11/2025



Foto 7: Renglón 6. Sustitución de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal

Foto 8: Renglon 7. Reparación de cuneta de concreto con soporte de electromalla

Foto 9: Renglón 9. Mejoramiento de canal de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Abraham E De Leon L.
Firma y sello del Presidente de la OPF

C.E.O.R.E. Lotería Estatal
Consejo de Padres de Familia
Padres Huehuetenango

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

DIRECCIÓN