

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	LA LIBERTAD
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL ROSARIO, ALDEA EL BOJONALITO IXTATIL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-11-0017-43	FECHA:	20/03/2025



Foto 1: Mejoramiento de pared en cocina que servirá para base de estufa rural



Foto 2: repello en paredes



Foto 3: Sustitucion de techo por lamina alizinc calibre 26



Foto 4: Sustitución de estructura de madera por metal, costaneras



Foto 5: Mejoramiento de torta de cemento y piso de granito



Foto 6: Mejoramiento con puertas y ventanas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Florentin de Jesus Rivas Villatoro
Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público