

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Hamaca, aldea El Trapichillo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-11-0018-43	FECHA:	10/09/2025



Sustitución de estructura de metal de ventana, por ventana de UPVC blanco



Muro perimetral a pintar



Sustitucion de chapa de metal



Reparacion de cableado electrico



Susutitucion de chorros de metal



Sustitucion de balcones de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Sae Huffy

Firma y sello del Presidente de la OPA



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo

