

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒


DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Hamaca, aldea El Trapichillo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-11-0018-43	FECHA:	28/11/2025



Ventana de UPVC terminada e instalada



Muro perimetral ya pintado



Chapas ya instaladas



Instalacion de luz concluida



Chorros ya instalados



Balcones ya instalados

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten signature]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Handwritten signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

