

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Cumbre de Huicá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-11-0026-43	FECHA:	5 de septiembre de 2,025



Foto1: Sustrucción de piso por piso de granito



Foto 2: Sustrucción de piso por piso de granito



Foto 3: Sustruir color de pintura a color oficial



Foto 4: Foto 3: Colocar y cambiar canales de caidas de aguas pluviales.



Foto 5: Sustruir malla dañada por baranda metálica



Foto 6: Sustruir candados de puertas a cerraduras Yale.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

	
---	--