



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Cumbre de Huicá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-11-0026-43	FECHA:	5 de septiembre de 2,025



Foto1: Sustitución de piso por piso de granito



Foto 2: Sustitución de piso por piso de granito



Foto 3: Sustituir color de pintura a color oficial




Foto 4: Foto 3: Colocar y cambiar canales de caídas de aguas pluviales.




Foto 5: Sustituir malla dañada por baranda metálica



Foto 6: Sustituir candados de puertas a cerraduras Yale.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF 	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público 
--	--