



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIÓ

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Casero Pozo de Piedra, Aldea el Chalun, La Libertad, Huehuetenango
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-11-0033-43	FECHA:	10/09/2025



Foto 1: Renglón 1. CUBIERTA DE LAMINA; 1.1 Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Renglón 2. 2.1 Sustitución de estructura de soporte de metal, por metal



Foto 3: Renglón 3. 3.1 CANALES Y BAJADA DE AGUA PLUVIAL; Mejoramiento de canal de metal



Foto 4: Renglón 3. 3.2 Mejoramiento de bajada de agua pluvial con tubo pvc 3"



Foto 5: Renglón 4. MANTENIMIENTO A BARANDAS; Mejoramiento de barandas de metal para gradas.



Foto 5: Renglón 1. 1.2 Sustitución de capote de lámina para lámina troquelada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Gladiz Marubia García Cobán

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público