



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Pozo de Piedra, Aldea el Chalum, La Libertad, Huehuetenango
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-11-0033-43	FECHA:	31/10/2025



Foto1: Renglón 1. CUBIERTA DE LAMINA; 1.1 Susutitucion de lamina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Renglón 2. 2.1 Susutitucion de estructura de soporte de metal, por metal



Foto 3: Renglón 3. 3.1 CANALES Y BAJADA DE AGUA PLUVIAL; Sustitucion de canal de metal



Foto 4: Renglón 3. 3.2 Sustitucion de bajada de agua pluvial con tubo pvc 3"



Foto 5: Renglón 4. MANTENIMIENTO A BARANDAS; Sustitucion de barandas de metal



Foto 5: Renglón 1. 1.2 Sustitucion de capote de lamina para lamina troquelada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF	Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---