

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	LA LIBERTAD
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO BUENA VISTA, ALDEA PEÑA ROJA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-11-0036-43	FECHA:	21/04/2025




Foto 1: mal estado de lamina y estructura portante en aula y cocina.



Foto 2: mal estado de torta de cemento



Foto 3: mal estado de la malla perimetral.



Foto 4: mal estado de la malla perimetral.



Foto 5: es necesario dar mantenimiento a las puertas que se encuentran en mal estado y cambiar los inodoros actuales estan en mal estado




Foto 6: La pintura de la mayoria de las areas de toda la escuela esta muy deteriorada. Se necesita pintar toda la escuela.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro en las hojas.

Otoniel Martinez Perez

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

